



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 26312
Konu : Lisanssız Başvurular

07/10/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 3 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucunda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE8A5ZAVZ>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	S.S. NARLIDERE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ	S.S. Narlıdere Tarımsal Kalkınma Koop-1.	GES/510	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Santral sahası köşe koordinatları doğu ve kuzey olarak doğru sütunda belirtilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	GÖKMENLER SOĞUK HAVA DEPOSU TARIM GIDA HAYV. PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Gökmenler-1.	GES/350	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Santral sahası köşe koordinatları doğu ve kuzey olarak doğru sütunda belirtilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	HELYUM ENERJİ	KUMBURUN RES.	RES/900	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.