

EK-2: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	BİRLER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BİRLER RES BİRLER RES (ULUDAĞ-RES-382)	RES/ 2300 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan RES Alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır. (Bilgi Formunda belirtilen aplikasyon krokisindeki projeksiyonlar birbirinden farklıdır)2. Bilgi formundaki santral sahası köşe ve ünite koordinatları UTM ED50 6 derece Datum projeksiyonunda verilmelidir. Revizesi gereklidir.3. LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde santral sahası köşe koordinatları ve türbin koordinatlarının da verilmesi gerekir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
2	T.K.S TEKNİK KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	TKS ÜVECİK RES (ULUDAĞ-RES-384)	RES/ 2300 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan RES Alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır. Aplikasyon Krokisinin koordinat bölümünde imza ve kaşe bulunmamaktadır.2. ULUDAĞ-RES-374 nolu başvuru ile mükerrer giriş yapılmıştır.3. LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde santral sahası köşe koordinatları ve türbin koordinatlarının da verilmesi gerekir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

Düzenleme Tarihi: 07.12.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 29.11.2022