

EK-2: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.	IŞIKSOY RES 2 (ULUDAĞ-RES-393)	RES/800 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Verilen türbin koordinatları ve santral sahası farklı koordinatlardadır.2. Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen bilgiler ve sisteme girilen bilgiler arasında farklılıklar mevcuttur. (Tesis adı gibi)3. Aplikasyon krokisi LİHKAB onaylı olmalıdır. <p>Teknik değerlendirme yapılamamıştır.</p>