

EK-2 : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	ÇÖZÜMKALE PANO ÜRETİMİ EL. OTO. İNŞ. MÜH. NAKL. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ÇÖZÜMKALE GES (ULUDAĞ-GES-1685)	GES/400 kWe	1. Santral sahası, bilgileri verilen ada parselin dışına taşmaktadır. Santral sahasının, parselin tam olarak içerisinde yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinin sunulması gerekmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
2	ESKAPET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	ESKAPET ARAZİ 1 GES (ULUDAĞ-GES-1686)	GES/9900 kWe	1. Santral sahası, bilgileri verilen ada parselin dışına taşmaktadır. Santral sahasının, parselin tam olarak içerisinde yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinin sunulması gerekmektedir. 2. Teknik Değerlendirme Forumunda yer alan AC kurulu güç değeri ile YEPDİS'e kaydı yapılan bilgi uyuşmamaktadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
3	TEKSEM ELEKTRİK ELEKTRONİK TUR. MÜH. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.	TEKSEM GES (ULUDAĞ-GES-1688)	GES/400 kWe	1. Santral sahası, bilgileri verilen ada parselin dışına taşmaktadır. Santral sahasının, parselin tam olarak içerisinde yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinin sunulması gerekmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

YEPDİS Kayıt Tarihi: 9.09.2022

Düzenleme Tarihi: 15.09.2022