

EK-: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.	PELİTÖREN 2 RES (ULUDAĞ-RES-368)	RES/ 5000 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan RES Alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır.2. RES sahası köşe koordinatlarının revizesi gereklidir.3. LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde santral sahası köşe koordinatları ve türbin koordinatlarının da verilmesi gerekir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
2	TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.	PELİTÖREN 3 RES (ULUDAĞ-RES-367)	RES/ 5000 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan RES Alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır.2. RES sahası köşe koordinatlarının revizesi gereklidir.3. LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde santral sahası köşe koordinatları ve türbin koordinatlarının da verilmesi gerekir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

Düzenleme Tarihi: 16.09.2022**YEPDİS Giriş Tarihi:** 15.09.2022