

**EK-: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR**

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	T.K.S TEKNİK KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	TKS ÜVECİK RES (ULUDAĞ-RES-374)	RES/ 2300 kWe	1. Bilgi formunda belirtilen RES Alanı köşe koordinatları, LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır. <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>
2	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DEMİRTAŞ RES (ULUDAĞ-RES-379)	RES/ 2000 kWe	1. Bilgi formunda belirtilen RES Alanı köşe koordinatları, LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır. 2. Aplikasyon krokisinin koordinat bölümünde imza-kaşe bulunmamaktadır. LİHKAB onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinin santral sahası köşe koordinatları ile türbin koordinatlarını da içermesi gerekir. <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>
3	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GÖKÇEKÖY RES (ULUDAĞ-RES-380)	RES/ 2000 kWe	1. Bilgi formunda belirtilen RES Alanı köşe koordinatları, LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır. 2. Aplikasyon krokisinin koordinat bölümünde imza-kaşe bulunmamaktadır. <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>
4	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ORGANİZE RES (ULUDAĞ-RES-381)	RES/ 2000 kWe	1. Bilgi formunda belirtilen RES Alanı köşe koordinatları, LİHKAB onaylı aplikasyon krokisinde belirtilen parsel sınırları dışına taşmaktadır. 2. LİHKAB onaylı aplikasyon krokisi RES santral sahasının içinde olduğu parselden (0 ada 345 nolu parsel), farklı parseller (0 ada 372 ve 359 nolu parsel) için düzenlenmiştir. <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>

**Düzenleme Tarihi:** 30.11.2022**YEPDİS Giriş Tarihi:** 15.11.2022