

EK-2: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ORGANİZE RES (ULUDAĞ-RES-396)	RES/2000 kWe	1. ULUDAĞ-RES-381 numaralı başvuru ile kesişmektedir. 2. RES alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen koordinatların dışına taşmaktadır. Teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DEMİRTAŞ RES (ULUDAĞ-RES-398)	RES/2000 kWe	1. ULUDAĞ-RES-379 numaralı başvuru ile kesişmektedir. 2. RES alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen koordinatların dışına taşmaktadır. Teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.	FİSTAŞ RES 1 (ULUDAĞ-RES-392)	RES/3800 kWe	1. Santral sahası, teknik değerlendirme formunda belirtilen ada parselin dışına taşmaktadır. Lihkab onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi gerekmektedir. Teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GÖKÇEKÖY RES (ULUDAĞ-RES-397)	RES/2000 kWe	1. RES alanı, LİHKAB onaylı Aplikasyon Krokisinde belirtilen koordinatların dışına taşmaktadır. Koordinatların bulunduğu bölümde imza ve kaşe bulunmamaktadır. Teknik değerlendirme yapılamamıştır.