

**EK-2: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR**

Sıra No	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GÖKÇEKÖY RES (ULUDAĞ-RES-397)	RES/2000 kWe	1. Dağıtım şirketine başvuru tarihi TDF ile uyuşmamaktadır. 2. Talep edilen bağlantı kapasitesinin ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu bulunduğu dair görüş yazısı/komisyon kararı evrakı eksiktir. 3. Uludağ-RES-400 numaralı tesisi etkilemektedir. <b>Teknik değerlendirme yapılamamıştır.</b>
2	HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DEMİRTAŞ RES (ULUDAĞ-RES-398)	RES/2000 kWe	1. Dağıtım şirketine başvuru tarihi TDF ile uyuşmamaktadır. 2. Talep edilen bağlantı kapasitesinin ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu bulunduğu dair görüş yazısı/komisyon kararı evrakı eksiktir. 3. Uludağ-RES-400 numaralı tesisi etkilemektedir. <b>Teknik değerlendirme yapılamamıştır.</b>