



Sayı : 35231609-255.01.03-E.  
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 3 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*  
Sebahattin ÖZ  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksiklik-Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrak Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 70422

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: [bilgi.yegm@yegm.gov.tr](mailto:bilgi.yegm@yegm.gov.tr) İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
[hakata@yegm.gov.tr](mailto:hakata@yegm.gov.tr)  
Telefon No: 03122955123



| <b>Sıra</b> | <b>Başvuru Sahibi</b>         | <b>Tesis Adı</b>   | <b>Kaynak Türü/Kaynak Gücü</b> | <b>Eksiklikler/Hatalar</b>  |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 1           | Alpgeç Elektrik Üretim A.Ş.   | Gökçebayır Yeşil   | GES/935                        | Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıktığından revize işlemi yapılamamıştır.  |
| 2           | Bebekgeç Elektrik Üretim A.Ş. | Gökçebayır Mavi    | GES/935                        | Başka başvurularla ile kesişim halinde olduğundan revize işlemi yapılamamıştır.   |
| 3           | Ulusgeç Elektrik Üretim A.Ş.  | Gökçebayır Kırmızı | GES/935                        | Santral sahası 1 MW'a 20.000 m <sup>2</sup> kuralına uymalıdır. Başka başvurularla kesişim halindedir. Bu nedenle revize işlemi yapılamamıştır. |