

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	BASKI SAKARYA 750 KW GES (ULUDAĞ-GES-1241)	GES/750 kW	<ol style="list-style-type: none">Santral sahasının ada parselin tam olarak içinde yer alması gerekmekte olup, santral sahası bilgileri verilen ada parselin dışına taşmaktadır. Ada parsel bilgileri yeniden kontrol edilmelidir.Santral sahası kurulu güç yoğunluğu (SSKGY) değeri yönetmelik şartlarını sağlamamaktadır. Teknik değerlendirme formunda belirtilen kurulu güç ve teknoloji türüne göre asgari SSKGY değerinin sağlanması için santral sahası büyüklüğünün azami değeri 11.538 m² olmalıdır.YEPDİS'e yüklenen teknik değerlendirme formunun görüntü kalitesi yetersiz olup bilgiler tam olarak okunamamıştır. <p>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</p>
2	B.ERGÖNLER YOL YAPI İNŞ. TAAH. MAD. NKL. SAN. TIC. A.Ş.	ERGÖNLER GES revize (ULUDAĞ-GES-1403)	GES/840 kW	<ol style="list-style-type: none">YEPDİS'e yüklenen teknik değerlendirme formu bilgileri girilen başvuruya ait olmadıgından dolayı bilgilerin kontrolü sağlanamamıştır. İlgili form yüklenmelidir. <p>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır</p>

Düzenleme Tarihi: 25.04.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 20.04.2022