

Teknik Deęerlendirmede Olumsuz Görülen ya da Eksiklik ve/veya Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Karakuş Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Kar RES	RES / 4200	Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlüklerinden, Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendisi veya Bürosundan (LİHKAB) onaylı Koordinatlı Aplikasyon Krokisi gerekmektedir. Teknik Deęerlendirme Yapılmamıştır.

Düzenleme Tarihi: 09.08.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 03.08.2022