

EK-: TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	BURHANIYE İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.	BURHANIYE GES- (ULUDAĞ-GES-1715)	GES/ 3200 kWe	1. Bilgi formundan alınan ve YEPDİS'e girilen koordinatların projeksiyon bilgileri farklı olduğundan GES alanı parsel dışında kalmaktadır. Bilgi formundaki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde YEPDİS'e girilmelidir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
2	T.C. ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ	TELLİOĞLU YEM-GIDA ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. (ULUDAĞ-GES-1716)	GES/ 3200 kWe	1. Bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan GES Alanı ve kurulu güce göre hesaplanan Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY) değeri, Yönetmelik EK-3 te belirtilen asgari değere göre uygun değildir. 3200 kWe güç için maksimum alan değeri 49228,8 m² değerini aşmamalıdır. 2. Bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan GES Alanı ilgili ada parsel sınırları dışına taşmaktadır. LİHKAB onaylı ya da Tapu Kadastro İl-İlçe Müdürlüklerinden onaylı Aplikasyon Krokisi ile doğrulanması gerekir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

Düzenleme Tarihi: 24.08.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 22.08.2022