

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	MURAT MAVİGİL	MAVİGİL GES_ arazi (ULUDAĞ-GES-1687)	GES/ 400 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Santral sahası kurulu güç yoğunluğu değeri yönetmelik şartlarını sağlamamaktadır. Kurulu güç ve kullanılması öngörülen teknoloji türüne göre azami alan büyüklüğü 6.768,96 m² olmalıdır.2. Santral sahası, projeksiyon seçiminden kaynaklanan hatadan dolayı bilgileri verilen ada parselin dışındadır. Projeksiyon sistemi olarak GK Central Meridian 30 (ITRF-3°) seçilmelidir.3. Başvuru, ULUDAĞ-GES-1666 numaralı başvuru ile aynı olduğu tespit edilmiş olup iptal talebi e-postanıza istinaden başvurulardan birinin iptal edilmesi gerekmektedir.4. Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis adı ile kaydı yapılan bilginin uyumlu olması gerekmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

Düzenleme Tarihi: 22.09.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 9.09.2022