

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	SEDAŞ İNŞAAT A.Ş.	SEDAŞ GES (ULUDAĞ-GES-1827)	GES/ 3200 kWe	1. Santral sahası, LİHKAB onaylı aplikasyon krokisine göre değerlendirildiğinde bilgileri verilen ada ve parselin dışına taşmaktadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

Düzenleme Tarihi: 11.10.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 10.10.2022