

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR				
Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	ORPAN MAKİNA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ORPAN RES (ULUDAĞ-RES-373)	RES/ 2000 kWe	1- Belirtilen alan için bilgi formundan alınan koordinatlarla oluşturulan RES Alanı, YEPDİS'te belirtilen ada-parcel sınırları dışına taşmaktadır. 2- RES alanının parseline ilişkin Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlüklerinden, lisanslı harita ve kadastro mühendisi veya bürosundan (LİHKAB) onaylı Koordinatlı Aplikasyon Krokisi gerekmektedir. 3-YEPDİS'e kaydı yapılan koordinatlar teknik değerlendirme formu ile uyumlu olmalıdır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

Düzenleme Tarihi: 3.11.2022

YEPDİS Giriş Tarihi: 2.11.2022