

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	HAKFA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TEKSTİL LTD. ŞTİ.	HAKFA GES 2 (ULUDAĞ-GES-2000)	GES/ 1998 kWe	<p>1. Santral sahası beyan edilen ada ve parselden taşmaktadır.</p> <p>2. Başvuru, teknik değerlendirmesi Genel Müdürlüğümüzce eksik ve hatalı bulunan ULUDAĞ-GES-1921 numaralı başvuru ile kesişmektedir.</p> <p>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</p>
2	SEVİNÇLER İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	SEVİNÇLER GES (ULUDAĞ-GES-2258)	GES/ 3000 kWe	<p>1. Azami Santral Sahası Alanı Yönetmelik gerekliliklerini sağlamamaktadır. Beyan edilen kurulu güce göre azami santral sahası büyüklüğü 46.152 m² olmalıdır.</p> <p>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</p>

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLEN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	BESLER 2 GES (ULUDAĞ-GES-2257)	GES/ 480 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Azami Santral Sahası Alanı Yönetmelik gerekliliklerini sağlamamaktadır. Beyan edilen kurulu güce göre azami santral sahası büyüklüğü 8.122,752 m² olmalıdır.2. Başvuru, ULUDAĞ-RES-377 numaralı başvuru ile çakışmakta olduğundan olumsuz değerlendirilmiştir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.