



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-260.01.03-E. 25229
Konu : Lisanssız Başvurular

31/12/2019

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 3 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu 2 adet tesisle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek YEPDİS üzerinden Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Diğer başvuruya ait onaylı teknik değerlendirme raporu ekte verilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :
1- Eksik ve Hatalı Bulunan Başvurular (1 sayfa)
2- Onaylı Teknik Değerlendirme Raporu (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
BE5F7UUMZ (PIN:56342)
882 - 06/01/2020 - PIN:56342

06 Ocak 2020
Ertuğrul BALKAN
Uzman

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 35112

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon No: +90 312 212 64 20 Faks No: +90 312 223 69 84
e-Posta: bilgi.cigm@enerji.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.cigm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
Grup Koordinatörü
hakata@enerji.gov.tr
Telefon No: 03122126420/7704



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvuru				
Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	BURULAŞ-Bursa Ulaşım Toplu Taşıım İşletmeciliği Turizm San. Ve Tic. A.Ş.	Burulaş Sögüt GES	GES/4999	Teknik Değerlendirme Formunda verilen santral sahası köşe koordinatları santral sahası dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılmamıştır.
2	Gümüşçay Belediye Personel Ltd. Şti.	Gümüşçay Ges_3	GES/4995	Santral sahası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Parsel Sorgu ekranına göre aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılmamıştır.